

1. LOCALISATION DE L'OUVRAGE

L'immeuble, objet du présent rapport, est situé au 56 rue Paul Codaccioni sur la commune de Marseille, dans le département des Bouches du Rhône (13).




Figure 1: Localisation aérienne du lieu d'intervention



Figure 2: Localisation aérienne de l'immeuble